

# Service



## BSR Funkausmessung

### Funklöcher gefährden Ihr Projekt!

Für den reibungslosen Betrieb von Wireless-Lan Terminals ist eine ausreichende Abdeckung mit Funksignal notwendig. Eine Funkausmessung im Vorfeld gewährleistet die Versorgung mit Funksignal in den Arbeitsbereichen und gibt darüber hinaus Auskunft über die Anzahl der benötigten Accesspoints.

### Wir geben Sicherheit!

Unsere technischen Mitarbeiter kommen an Ihren Standort und messen alle Gebäudeteile mit den von Ihnen ausgewählten Endgeräten aus, um zu gewährleisten, dass das Funksystem im Echtbetrieb die Eigenschaften aufweist, die Sie im Vorfeld festgelegt haben.

### Außenbereiche / Freilager können einfach integriert werden


Wenn Sie Freibereiche abdecken wollen, die keine Ethernet- oder Spannungsversorgung bieten, so kann auch hierfür eine Lösung gesucht und getestet werden. So können beispielsweise gerichtete Antennen die nötige Abdeckung sichern.

Als Ergebnis erhalten Sie einen detaillierten Funkbericht, der Ihnen Richtlinien zur korrekten Montage der Accesspoints gibt und garantiert, dass es im Echtbetrieb zu keinen Funklöchern kommt.

Beschreibung der Serviceleistungen:

<b>Unsere Leistungen</b>	Verhinderung von Funklöchern Gewährleistung der Versorgung mit Funksignal Auskunft über die Anzahl der benötigten Accesspoints Unsere technischen Mitarbeiter kommen zu Ihnen Integration von Außenbereichen
<b>Ihr Nutzen</b>	Reibungsloser Betrieb von WLAN Terminals Sicherheit über Funktionalität im Echtbetrieb Lösungen Detaillierter Funkbericht

Irrtum, Druckfehler vorbehalten



Handheld



Mobile Computer



Fixscanner



RFID



Etikettendrucker



Service

A-5020 Salzburg - Jakob-Haringer-Str. 3  
Tel.: +43 (0) 662 - 456 323 0  
Fax.: +43 (0) 662 - 455 937 99  
<http://www.bsr.at>      [office@bsr.at](mailto:office@bsr.at)

A-2345 Brunn am Gebirge - Europastr. F08 301  
Tel.: +43 (0) 662 - 456 323 0  
Fax.: +43 (0) 662 - 455 937 99  
<http://www.bsr.at>      [office@bsr.at](mailto:office@bsr.at)

FN: 186054i - Gerichtsstand Salzburg  
UID: ATU 476 888 09 - ARA: 11953  
Geschäftsführer: Albin Rainer